ストラクトール添加剤の最適利用

添加タイミングはどの段階 ？

ミキシング行程中 考えられる タイミング

ポリマーと一緒に	フィラー類と一緒に	サイクルの最後に

これらタイミングのねらいは ？

■ ポリマー同士のブレンド ■ 粘度低減 ■ ミキシング効率 ■ 電力消費の低減	■ フィラー混入 ■ 分散レベル ■ バッチのまとまり ■ 生産効率	■ ミキサー／ロール離れ ■ 押出し／型流れ ■ 型離れ向上 ■ 型汚れ抑制

推奨銘柄は ？

■ 40 MSF, 60 NSF, HP 55 ■ A 86, HT 105, HT 107 ■ AKTIVATOR 73 A ■ A 50 P, A 60	■ HT 266, WB 212, W33, FL ■ HT 207, HT 254, HT 276 ■ TS, TH SERIES ■ WB 217	■ WB 16, WS 180, WS 280 ■ HT 204, HT 290, HT 202 ■ HT 266, EM 16, WB 222